

Gagner en performance Lean & 6 Sigma

6 Sigma, améliorer les processus

Apports :



Recherche des disfonctionnements en vue d'une amélioration continue de la Supply Chain et réduction des coûts cachés

DÉFINIR

1

2

MESURER

ANALYSER

3

4

AMÉLIORER

CONTRÔLER

5

Méthode DMAAC

01

ADAPTABILITÉ

02

EFFICACITÉ

03

MEILLEURE PERFORMANCE

04

AMELIORATION DU PROCESSUS

05

REDUCTION DU GASPILLAGE

10

SATISFACTION CLIENT

09

MEILLEURE ATTRACTIVITE

08

MEILLEUR PILOTAGE


07

MOTIVATION ACCRUE DES SALARIES

06

MEILLEURE GESTION DES FLUX

Le Lean, réduire au maximum le gaspillage



Apports



Viser le 5S et augmenter la valeur pour le client



Zéro défaut (Shitsuke)
Zéro papier (Seiri)
Zéro panne (Seiton)
Zéro stock (Seiso)
Zéro délai (Seiketsu)